

Date de publication	Mars 2024
Nombre de page	2

NOTE DE SECURITE


Produit: Sellettes de paramoteur

Description du problème: Sur une des sellettes, on a constaté l'absence de coutures de sécurité sur la sangle de liaison entre le bras et le mousqueton de la voile.

Procédure : Vérifiez que la bande en question présente les bonnes coutures avant le prochain vol.



Il y a 3 coutures - une droite en bas et 2 autres coutures comme indiqué - il est obligatoire d'avoir les deux coutures comme indiqué par les flèches..



L'identification de l'existence des coutures lève le doute et le produit peut être utilisé normalement.



Si les coutures sont manquantes ou si des doutes persistent, n'utilisez pas l'équipement et contactez l'usine en utilisant les coordonnées ci-dessous :